


2.5.2 Planunterlagen Haus: (nicht im Maßstab dargestellt)

GRUNDRISS | WOHNHAUS

WOHNHAUS ERDGESCHOSS




Quelle: Einreichplan AG

➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

GRUNDRISS | WOHNHAUS

WOHNHAUS 1. OBERGESCHOSS




Quelle: Einreichplan AG

➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

GRUNDRISS | WOHNHAUS

WOHNHAUS 2. OBERGESCHOSS




Quelle: Einreichplan AG

➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

GRUNDRISS | WOHNHAUS

WOHNHAUS KELLERGEOSCHOSS




Quelle: Einreichplan AG


➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

ANSICHTEN | WOHNHAUS


ANSICHT NORDEN




ANSICHT OSTEN



ANSICHT SÜDEN



ANSICHT WESTEN




Quelle: Einreichplan AG


➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

SCHNITTE | WOHNHAUS


LÄNGSSCHNITT 1



LÄNGSSCHNITT 2



QUERSCHNITT




Quelle: Einreichplan AG


➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

DACHDRAUFSICHT WOHNHAUS | GRUNDRISS CARPORT

DACHAUFSICHT



CARPORT + AR




Quelle: Bauakt Magistrat Klagenfurt / AG

- ➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!



2.5.3 Planunterlagen Badehaus Instandsetzung 2011 (2007): (nicht im Maßstab dargestellt)

LAGEPLAN | GRUNDRISS BADEHAUS

LAGEPLAN



BADEHAUS 2007




BADEHAUS 2011

Quelle: Bauakt Magistrat Klagenfurt


➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!

ANSICHTEN + SCHNITT | BADEHAUS


ANSICHT NORDEN




ANSICHT OSTEN




ANSICHT SÜDEN



ANSICHT WESTEN



SCHNITT



Quelle: Bauakt Magistrat Klagenfurt

➔ Diverse Ausbauten / Wände usw. wurden z.T. abweichend vom Plan ausgeführt – Keine Haftung SV!